

rok zał. 1983[®]**Promobil**

Biuro Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

Opinia numer: OT 8299/1/23

z dnia: 2023/10/19

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SK719PG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAR7NE3K0098919



Data pierwszej rejestracji	2018/12/21
Data ważności badania technicznego	2024/09/19
Data oględzin	2023/10/18
Miejsce oględzin	ul. Piotra Niedumego 79, 41-709 Ruda Śląska śląskie
Wskazanie drogomierza	52510 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/12/21-23/10/19)	58 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1845 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

66300 PLN**w tym VAT (23,0%) 12397,56 PLN**

3.217

19129

19129 dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asys

System **INFO-EKSPERT**
/SRTSiRD

Strona 1

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Dokumentacja fotograficzna



Wioletta Cebula



rok zał. 1983[®]

Biuro Rzeczników Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

OPINIA Nr: OT 8299/1/23

z dnia: 2023/10/19

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglkokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglkokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SK719PG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAR7NE3K0098919

Data pierwszej rejestracji	2018/12/21
Data ważności badania technicznego	2024/09/19
Data oględzin	2023/10/18
Miejsce oględzin	ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska śląskie
Wskazanie drogomierza	52510 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/12/21-23/10/19)	58 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1845 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	23	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Bluetooth	24	System DSR
4	Czujniki parkowania - tył	25	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Głośniki 8 szt.	26	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Gniazdo 12V w bagażniku	27	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Hamulec antykolizyjny	28	System pokolizyjny ACS
8	Immobilizer	29	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Klimatyzacja manualna Climatic	30	System Start/Stop
10	Kurtyny powietrzne boczne	31	System wspomagający hamowanie w zakrętach
11	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	32	System wspomagania ruszania pod górę
12	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	33	Szyby przyciemniane

3.217

19129
19129 dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asysSystem **INFO-EKSPERT**
/SRTSiRD

Strona 3

13	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	35	Światła do jazdy dziennej
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Światła p/mgielne przednie
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Światła tylne LED
17	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	38	Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias"
18	Reflektory halogenowe elipsoidalne	39	Wspomaganie układu kierowniczego
19	Schówek chłodzony	40	Wyświetlacz Maxi-DOT
20	Schówek na okulary	41	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
21	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach	42	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 3 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent świateł drogowych Światła mijania włączane automatycznie Asystent świateł drogowych	262
2	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	490
3	Dywaniki	60
4	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	327
5	Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna (dopłata) Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą Sterowanie telefonem w kierownicy	163
6	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa (dopłata)	1 121
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	138
8	Siatki mocujące bagaż 3 szt.	60
9	Spryskiwacze reflektorów	153
10	System nawigacji satelitarnej Amundsen	991
11	Tarcze kół aluminiowe 17" "Trius" (dopłata)	707
12	Tempomat	216
13	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy	107

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 225/45 R17 91W K 117 VENTUS S1 EVO2 TL	5,5	45
Przednie prawe:	HANKOOK 225/45 R17 91W K 117 VENTUS S1 EVO2 TL	5,5	45
Tylne lewe:	HANKOOK 225/45 R17 91W K 117 VENTUS S1 EVO2 TL	5,5	45
Tylne prawe:	HANKOOK 225/45 R17 91W K 117 VENTUS S1 EVO2 TL	5,5	45

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu w zakresie badania na postoju, krótkiej próby ruchowej oraz oceny powłoki lakierowej z pomiarem jej grubości przeprowadzono na parkingu udostępnionym przez Zleceniodawcę w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego.

Stwierdzono:

SILNIK: kompletny, uruchomiony, brak wycieków. Praca na biegu jałowym poprawna. Głośność pracy silnika: normalna. Wad i usterek nie stwierdzono.

PODWOZIE: kompletne, bez oznak nalotów korozyjnych. Tarcze hamulcowe na osi przedniej i tylnej bez wyłobień obwodowych, widoczny nalot korozji spowodowany postojem pojazdu.

NADWOZIE: poszycia elementów zewnętrznych wykazują ślady napraw blacharsko - lakierniczych (patrz arkusz pomiaru grubości powłoki lakierowej). Wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne nadwozia kompletne, sprawne. Wad i usterek nie stwierdzono.

WNĘTRZE POJAZDU: czyste, zadbane. Nie stwierdzono uszkodzeń tapicerki pojazdu.

Informacje dodatkowe:

- komplet 2 kluczy;
- obręcze kół wykonane ze stopów metali lekkich;
- komplet kół zimowych.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (65 mies.)	63 200 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	4 795 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 275 PLN
---------------------------------------	------------------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 225 PLN
---------------------------	------------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 81 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 28 690 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 4,59%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	127 PLN
----------------------------	----------------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 7 347 PLN
---------------------	--------------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-2 204
<p><i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i></p> <p><i>W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.</i></p>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-3 674
<p><i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i></p> <p><i>W pojeździe stwierdzono: brak zgodności odcieni lakieru elementów poszycia nadwozia.</i></p>		
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-2,0	-1 469
<p><i>Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.</i></p> <p><i>Pojazd firmowy należący do floty przedsiębiorstwa Węglokoks S.A.</i></p>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


66300 PLN

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 12397,56 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Wycena określa indywidualną wartość rynkową pojazdu brutto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż ustalony w treści wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem, lub też ustalenie rzeczywistego stanu przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Wycena traci ważność jeżeli po badaniach diagnostycznych ujawnione zostaną niesprawności skutkujące koniecznością wymiany zespołów samochodu, lub koniecznością ich naprawy w szerokim zakresie.
8. Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą ustalonej wartości.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów.
10. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: OT 8299/1/23

z dnia: 2023/10/19

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglkokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglkokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SK719PG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6 Ambition DSG lif5 1498 cc

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
2019	05	68400	68400	
2018	05	63200	63200	
2017	05	58400	58400	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (65 mies.)				63 200 PLN
Normatywny okres eksploatacji				65 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)				2018/12/21
Rzeczywisty okres eksploatacji				58 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ				2 275 PLN po korekcie: 65 475 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2018.09-2018.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Asystent świateł drogowych Światła mijania włączane automatycznie Asystent świateł drogowych	1,00			0,91	0,44	262
2	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	0,75			1,29	0,58	490
3	Dywaniki	1,00			0,21	0,44	60
4	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	0,75			0,86	0,58	327
5	Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna (dopłata) Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica 3-ramienna	0,75			0,43	0,58	163

Kierownica pokryta skórą					
Sterowanie telefonem w kierownicy					
6	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa (dopłata)	0,25	1,99	0,86	1 121
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	1,00	0,48	0,44	138
8	Siatki mocujące bagaż 3 szt.	1,00	0,21	0,44	60
9	Spryskiwacze reflektorów	1,00	0,53	0,44	153
10	System nawigacji satelitarnej Amundsen	1,00	3,44	0,44	991
11	Tarcze kół aluminiowe 17" "Trius" (dopłata)	0,50	1,50	0,72	707
12	Tempomat	1,00	0,75	0,44	216
13	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy	1,00	0,37	0,44	107
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE					4 795 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE					4 795 PLN po korekcie: 70 270 PLN

Przebieg normatywny	81 200 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	52 510 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 225 PLN po korekcie: 73 495 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-2 204
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-3 674
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-2,0	-1 469
KOREKTY RÓŻNE		- 7 347 PLN po korekcie: 66 148 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia	Lewe:	635	45	5,5	Prawe:	635	45	5,5								
	Tylna	Lewe:	635	45		5,5	Prawe:	635	45	5,5						
KOREKTA ZA OGUMIENIE															127 PLN po korekcie:	66 275 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	66 300 PLN
---	-------------------

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: OT 8299/1/23

z dnia: 2023/10/19

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018


Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SK719PG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: OT 8299/1/23

z dnia: 2023/10/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SK719PG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







