

rok zał. 1983[®]**Promobil**

Biuro Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

Opinia numer: OT 8299/16/23

z dnia: 2023/10/24

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] X-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Transporter T5 4MOTION GP TSI MR`10 E5 3.2t

Wersja: Multivan Highline DSG

Nr rejestracyjny: SK166AP

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV2ZZZ7HZDH034699



Data pierwszej rejestracji	2012/09/17
Data ważności badania technicznego	2024/07/21
Data oględzin	2023/10/18
Miejsce oględzin	ul. Piotra Niedumego 79, 41-709 Ruda Śląska śląskie
Wskaźnik drogomierza	220344 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/09/17-23/10/24)	133 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk. / Ładowność	3080 kg / 891 kg
Rodzaj nadwozia	mikrobus 5 drzwiowy 7 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 150kW (204KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	4904 mm / 1904 mm / 1990 mm


Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

60400 PLN w tym VAT (23,0%) 11294,31 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Dokumentacja fotograficzna

W dotr. Cebulka




BIURO RZECZOZNAWCÓW
40-064 KATOWICE, ul. M. Kopernika 12
tel./fax 32 2512-080, 2517-993
NIP 634-20-83-742



rok zał. 1983®



Biuro Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

OPINIA Nr: OT 8299/16/23

z dnia: 2023/10/24

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] X-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Transporter T5 4MOTION GP TSI MR`10 E5 3.2t

Wersja: Multivan Highline DSG

Nr rejestracyjny: SK166AP

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV2ZZZ7HZDH034699

Data pierwszej rejestracji	2012/09/17
Data ważności badania technicznego	2024/07/21
Data oględzin	2023/10/18
Miejsce oględzin	ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska śląskie
Wskazanie drogomierza	220344 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/09/17-23/10/24)	133 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk. / Ładowność	3080 kg / 891 kg
Rodzaj nadwozia	mikrobus 5 drzwiowy 7 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 150kW (204KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	4904 mm / 1904 mm / 1990 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Stolik składany
2	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	30	Stolik środkowy wielofunkcyjny
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	31	Stopień wejściowy podświetlany
4	Dogrzewacz	32	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Drzwi boczne lewe przesuwane elektrycznie	33	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie	34	System wspomaganie ruszania pod górę
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	35	Szyby atermiczne
8	Fotele obrotowe 2 szt. ze składanymi oparciami w II rzędzie	36	Szyby przednie regulowane elektrycznie

3.217

19129 dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asys

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 3

9	Gniazdo 12V	37	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
10	Immobilizer	38	Szyby tylne przyciemniane
11	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	39	Światła mijania włączane automatycznie
12	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	40	Światła p/mgielne przednie
13	Kolumna kierownicy regulowana	41	Światło dodatkowe STOP
14	Koło zapasowe pełnowymiarowe	42	Tapicerka ze skóry/alcantara
15	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	43	Tarcze kół aluminiowe 17"
16	Komputer pokładowy	44	Tempomat
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Uchwyty do mocowania ładunków
18	Lusterko kierowcy ogrzewane i regulowane elektrycznie	46	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	47	Wspomaganie elektryczne domykania drzwi tylnych
20	Ogrzewanie części pasażerskiej z osobnym wymiennikiem ciepła	48	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
21	Podłokietnik siedzeń tylnych	49	Wycieraczka z czujnikiem deszczu
22	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształu	50	Wykładzina podłogi w części pasażerskiej welurowa
23	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi
24	Poduszka powietrzna pasażera	52	Wyłożenie podłogi wykładziną welurową
25	Poduszki powietrzne boczne	53	Wyłożenie ścian bocznych ze skóry
26	Rolety p/słoneczne szyb bocznych w przedziale pasażerskim	54	Wyświetlacz wielofunkcyjny
27	Schówek zamykany, podświetlany i chłodzony	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie ze składanym oparciem	56	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi tyłu nadwozia podnoszone + szyba ogrzewana + wycieraczka
 - Szyba tylna ogrzewana
 - Wycieraczka szyby tylnej
 - Drzwi tyłu nadwozia podnoszone
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego i regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica pokryta skórą
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7 Pakiet elementów chromowanych
 - Światła p/mgielne przednie
 - Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi
 - System doświetlania zakrętów
- 8 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 8 szt.
 - Przygotowanie do montażu radia
 - Głośniki 8 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	373
2	Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą (dopłata) Wyświetlacz wielofunkcyjny Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą	140

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 235/55 R17 103W XL DYNA XER HP3 TL	5,8	41
Przednie prawe:	KLEBER 235/55 R17 103W XL DYNA XER HP3 TL	5,8	41
Tylnie lewe:	KLEBER 235/55 R17 103W XL DYNA XER HP3 TL	5,8	41
Tylnie prawe:	KLEBER 235/55 R17 103W XL DYNA XER HP3 TL	5,8	41

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu w zakresie badania na postoju, krótkiej próby ruchowej oraz oceny powłoki lakierowej z pomiarem jej grubości przeprowadzono na parkingu udostępnionym przez Zleceniodawcę w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego.

Stwierdzono:

SILNIK: kompletny, uruchomiony, brak wycieków. Praca na biegu jałowym poprawna. Głośność pracy silnika: normalna. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy wynika, że w pojeździe występuje usterka jednostki napędowej objawiająca się zwiększonym zużyciem oleju i płynu chłodniczego oraz przedmuchami.

Konieczna weryfikacja, prawdopodobnie konieczna będzie wymiana uszczelki pod głowicą.

PODWOZIE: kompletne, bez oznak nalotów korozyjnych. Tarcze hamulcowe na osi przedniej i tylnej bez wyłobień obwodowych, widoczny nalot korozji spowodowany postojem pojazdu.

NADWOZIE: poszycia elementów zewnętrznych nie wykazują śladów napraw blacharsko - lakierniczych (patrz arkusz pomiaru grubości powłoki lakierowej). Niewielkie uszkodzenie pokrywy silnika w postaci odprysków.

Wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne nadwozia kompletne, sprawne. Wad i usterek nie stwierdzono.

WNĘTRZE POJAZDU: czyste, zadbane. Nie stwierdzono uszkodzeń tapicerki pojazdu.

Informacje dodatkowe:

- komplet 2 kluczy;
- obręcze kół wykonane ze stopów metali lekkich;
- komplet kół zimowych.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (137 mies.)	66 543 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	513 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **1 476 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **2 264 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 241 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 20 656 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 3,30%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **238 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 10 617 PLN**

W tym: [%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd -3,0 -2 123

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia.

Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1) -2,0 -1 415

Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.
Pojazd firmowy należący do floty przedsiębiorstwa Węglokoks S.A.

Awaria jednostki napędowej -10,0 -7 079

W pojeździe występuje usterka jednostki napędowej objawiająca się zwiększonym zużyciem oleju i płynu chłodniczego oraz przedmuchami. Konieczna weryfikacja, prawdopodobnie konieczna będzie wymiana uszczelki pod głowicą.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

60400 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 11294,31 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



BIURO RZECZOZNAWCÓW
40-064 KATOWICE, ul. M. Kopernika 12
tel/fax 32 2512-080, 2517-993
NIP 634-20-23.742

Wioletta Cebulka



ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Wycena określa indywidualną wartość rynkową pojazdu brutto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż ustalony w treści wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem, lub też ustalenie rzeczywistego stanu przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Wycena traci ważność jeżeli po badaniach diagnostycznych ujawnione zostaną niesprawności skutkujące koniecznością wymiany zespołów samochodu, lub koniecznością ich naprawy w szerokim zakresie.
8. Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą ustalonej wartości.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów.
10. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: OT 8299/16/23

z dnia: 2023/10/24

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asywent

Zleceniodawca: Węglokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] X-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Transporter T5 4MOTION GP TSI MR`10 E5 3.2t

Wersja: Multivan Highline DSG

Nr rejestracyjny: SK166AP

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP TSI MR`10 E5 3.2t Multi

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	69700	69700
2014	05	64100	64100
2013	05	58900	58900
2012	05	54100	54100
2011	05	49700	49700

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (137 mies.) **66 543 PLN**

Normatywny okres eksploatacji	137 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2012/09/17
Rzeczywisty okres eksploatacji	133 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 476 PLN po korekcie: 68 019 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2012.01-2013.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	0,75			1,12	0,49	373
2	Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą (dopłata) Wświelacz wielofunkcyjny Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą	0,75			0,42	0,49	140
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							513 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							513 PLN po korekcie: 68 532 PLN

Przebieg normatywny	241 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	220 344 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 264 PLN po korekcie: 70 796 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-2 123
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-2,0	-1 415
Awaria jednostki napędowej	-10,0	-7 079
KOREKTY RÓŻNE		- 10 617 PLN po korekcie: 60 179 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia	Lewe:	660	41	5,8					Prawe:	660	41	5,8
	Tylna	Lewe:	660	41	5,8				Prawe:	660	41	5,8
KOREKTA ZA OGUMIENIE										238 PLN po korekcie:		60 417 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	60 400 PLN
----------------------------------------------	-------------------

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: OT 8299/16/23

z dnia: 2023/10/24

Wykonawca opinii : dr inż. Dorota Pasek, mgr inż. Wioletta Cebulska asystent

Zleceniodawca: Węglokoks S.A.

Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie

z dnia: 2023/10/12

Właściciel: Węglokoks S. A.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] X-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012


Model: Transporter T5 4MOTION GP TSI MR`10 E5 3.2t

Wersja: Multivan Highline DSG

Nr rejestracyjny: SK166AP

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: OT 8299/16/23

z dnia: 2023/10/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] X-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Transporter T5 4MOTION GP TSI MR`10 E5 3.2t

Wersja: Multivan Highline DSG

Nr rejestracyjny: SK166AP

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t





